



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN



LAUDO DE VISTORIA

Vistoria executada no imóvel sito à: 01 / 04 /2019

ENDEREÇO: R:FRANCISCO ARAUJO , Nº 539

De propriedade de Sr.(a): Antônio José Lúcio Barbosa, aqui designado como Contratante qual foi locado a Prefeitura de São Miguel do Guamá, o presente "auto de vistoria", foi executado pelos abaixo assinados e passa a ser parte integrante do contrato de locação, datado início do contrato, para todos os fins e efeitos de direito.

Área total: m18,0 x m8,0 = 144m²

Estado do Imóvel

() novo (x) bom () regular () mau () excelente

Idade aproximada do imóvel

(15) anos () meses () dias () semanas

Casa com pintura pva antiga piso com lajota, telha plan sobre estrutura de madeira a casa tem forro, tem lâmpadas.

Indicar resumidamente com "X" apenas a situação: SIM ou NÃO. 01 - Hall de entrada, existem danos 02 - Hall de circulação, existem danos 03 - Escadas, existem danos 04

01 - Hall de entrada, existem danos	() sim	(x) não
02 - Hall de circulação, existem danos	() sim	(x) não
03 - Escadas, existem danos	() sim	(x) não
04 - Salas, existem danos	() sim	(x) não
05 - quartos, existem danos	() sim	(x) não
06 - Banheiros, existem danos	() sim	(x) não
07 - Cozinha, existem danos	() sim	(x) não
08 - Outras dependências, existem danos	() sim	(x) não
09 - Nas dependências externas, existem danos	() sim	(x) não

Hall de entrada com piso de cerâmica.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR ESTADO GERAL DO IMÓVEL:

a) Assobalhos bons	() sim	(x) não
b) tetos	(x) sim	() não
c) paredes boas	(x) sim	() não
d) portas boas	(x) sim	() não
e) janelas boas	(x) sim	() não
f) rodapés bons	(x) sim	() não
g) Pintura em bom estado de conservação. Descrição geral:	(x) sim	() não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Tomadas, interruptores e bocais. (Em perfeito estado de funcionamento)

(x) sim () não

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN



a)-Torneiras, descargas, chuveiros, ralos, pias e vasos sanitários.(Em perfeito estado de funcionamento).(x) sim () não

Banheiros em péssimo estado de uso e conservação, ta sem balancinho

INSTALAÇÕES DIVERSAS.

a) Esquadrias, vidros, chaves internas e externas, tanque de lavar roupas, em perfeito estado de funcionamento: (x) Sim () não

Imóvel sem box nos banheiros.

RELAÇÃO DO ESTADO DE CADA COMPARTIMENTO:

SALA área = 2,90mx7,00=20,03 m²

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

piso de ceramica

QUARTO I área= 2,50m x 4,00 = 10,00m²

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NAO

piso de ceramica

QUARTO II área:3,00 m x 2,80 cm= 8,40 m²

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

piso de cerâmica

QUARTO III COM (SUITE) área: m x 2,90 cm= 4,00 m²

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

piso de cerâmica

BANHEIRO (SUITE) área:1,20 m x 1,90 cm= 2,28 m²

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO
BOX (X) SIM () NÃO
PIA (x) SIM () NÃO
VASO SANITARIO (x) SIM () NÃO
DESCARGA (x) SIM () NÃO
BIDÊ () SIM (x) NÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN



ASSOALHO () SIM (x) NÃO	
DESCRIÇÃO GERAL:	
piso de cerâmica	
BANHEIRO II área: 1,00 m x 1,20 cm = 1,20 m²	
FORRADA () SIM (x) NÃO	
PISO (x) SIM () NÃO	
PINTURA (x) SIM () NÃO	
RODAPÉ (x) SIM () NÃO	
ASSOALHO () SIM (x) NÃO	
BOX (x) SIM () NÃO	
PIA (x) SIM () NÃO	DESCARGA (x) SIM () NÃO
VASO SANITARIO (x) SIM () NÃO	BIDÊ () SIM (x) NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO	
DESCRIÇÃO GERAL:	
piso de cerâmica	
COZINHA área : 5,40 mx3,40m = 18,36m²	
FORRADA (x) SIM () NÃO	PINTURA (x) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO	ASSOALHO () SIM (x) NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO	PIA: (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO	JANELAS () SIM (x) NÃO
PORTAS (x) SIM () NÃO	
GRADE S (x) SIM () NÃO	
DESCRIÇÃO GERAL:	
piso de cerâmica	
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO () SIM (x) NÃO	
AREA I área: 2,00 m x 4,00 cm = 8,00 m²	
FORRADA (x) SIM () NÃO	
PISO (x) SIM () NÃO	
PINTURA (x) SIM () NÃO	
RODAPÉ (x) SIM () NÃO	
ASSOALHO () SIM (x) NÃO	
piso de cerâmica	
AREA II área: 8,00 m x 4,10 cm = 32,8 m²	
FORRADA () SIM (x) NÃO	
PISO (x) SIM () NÃO	
PINTURA (x) SIM () NÃO	
RODAPÉ (x) SIM () NÃO	
ASSOALHO () SIM (x) NÃO	
piso de cerâmica	
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO (x) SIM () NÃO	
AREA DE SERVIÇO	
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO (x) SIM () NÃO	
IMÓVEL SEM ÁREA DE SERVIÇO	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN



São Miguel do Guamá (PA), _____, de _____ de 2019.

VISTORIADOR.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN



FRENTE




FRENTE





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN






ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -
DEPLAN



--	--