



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN



LAUDO DE VISTORIA

Vistoria executada no imóvel sito à: 03 / 01 / 2019
ENDEREÇO: R:TV JUSTO CHERMONT , Nº 1046

De propriedade de Sr.(a): Maria Catarina Siqueira Moraes, aqui designado como Contratante qual foi locado a Prefeitura de São Miguel do Guamá, o presente "auto de vistoria", foi executado pelos abaixo assinados e passa a ser parte integrante do contrato de locação, datado inicio do contrato, para todos os fins e efeitos de direito.

Área total: = 3.027,78m²

Estado do Imóvel

() novo (x) bom () regular () mau () excelente

Idade aproximada do imóvel

(30) anos () meses () dias () semanas

Indicar resumidamente com "X" apenas a situação: SIM ou NÃO. 01 - Hall de entrada, existem danos 02 - Hall de circulação, existem danos 03 - Escadas, existem danos 04

- | | | |
|---|---------|-----------|
| 01 - Hall de entrada, existem danos | () sim | (x) não |
| 02 - Hall de circulação, existem danos | () sim | (x) não |
| 03 - Escadas, existem danos | () sim | (x) não |
| 04 - Salas, existem danos | () sim | (x) não |
| 05 - quartos, existem danos | () sim | (x) não |
| 06 - Banheiros, existem danos | () sim | (x) não |
| 07 - Cozinha, existem danos | () sim | (x) não |
| 08 - Outras dependências, existem danos | () sim | (x) não |
| 09 - Nas dependências externas, existem danos | () sim | (x) não |

com piso de cerâmica.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR ESTADO GERAL DO IMÓVEL:

- | | | |
|---|-----------|---------|
| a) Assoalhos bons | (x) sim | () não |
| b) tetos | (x) sim | () não |
| c) paredes boas | (x) sim | () não |
| d) portas boas | (x) sim | () não |
| e) janelas boas | (x) sim | () não |
| f) rodapés bons | (x) sim | () não |
| g) Pintura em bom estado de conservação. Descrição geral: | (x) sim | () não |

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Tomadas, interruptores e bocais. (Em perfeito estado de funcionamento)

(x) sim () não

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:

a)-Torneiras, descargas, chuveiros, ralos, pias e vasos sanitários. (Em perfeito estado de funcionamento). (x) sim () não

Banheiros bom

INSTALAÇÕES DIVERSAS.

a) Esquadrias, vidros, chaves internas e externas, tanque de lavar roupas, em perfeito estado de funcionamento: () Sim () não

Imóvel sem box no banheiro.

RELAÇÃO DO ESTADO DE CADA COMPARTIMENTO:

15 SALAS DE AULA

FORRADA	(X) SIM	() NÃO
PISO	(x) SIM	() NÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN



PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

Com piso de cerâmica

01 SALA DE PROFESSOR

FORRADA (x) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

Com piso de cerâmica

01 SALA DE GESTÃO

FORRADA (x) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de ceramica

02 SALAS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA

FORRADA (x) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de ceramica

01 SALA DE INFORMÁTICA

FORRADA (x) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de ceramica

01 SALA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FORRADA (x) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de ceramica

01 SALA DE SOM

FORRADA (x) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de ceramica

01 SALA DE LETURA

FORRADA (x) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de ceramica

01 SALA DE DANÇA

FORRADA (x) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ



DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN

RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
ASSOALHO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
: com piso de ceramica						
01 SALA MULTIFUNCIONAL-AEE						
FORRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
ASSOALHO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
: com piso de ceramica						
01 SALA DE XEXOX						
FORRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
ASSOALHO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
: com piso de ceramica						
01 DEPOSITO DE MERENDA						
FORRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
ASSOALHO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
: com piso de ceramica						
01 SALA DE MATERIAL DIDATICO						
FORRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
ASSOALHO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
: com piso de ceramica						
01 DEPOSITO DE MATARIAL DE LIMPEZA						
FORRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
ASSOALHO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
: com piso de ceramica						
01 PATIO						
FORRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
ASSOALHO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
: com piso de ceramica						
01 BICICLETARIO						
FORRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
ASSOALHO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
: com piso de ceramica						
10 BANHEIROS						
		FORRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ



DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN

ASSOALHO () SIM (x) NÃO
BOX () SIM (X) NÃO
PIA (x) SIM () NÃO
VASO SANITARIO (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO
DESCARGA (x) SIM () NÃO
BIDÊ () SIM (x) NÃO

DESCRIÇÃO GERAL:
com piso de cerâmica

CIRCULAÇÃO INTERNA:

PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO (x) SIM () NÃO

ÁREA DE SERVIÇO

PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO (x) SIM () NÃO

IMÓVEL SEM ÁREA DE SERVIÇO




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN



São Miguel do Guamá (PA), _____, de _____ de 2019.

VISTORIADOR


Antonio Carlos Amaro Costa
Engº Civil
CREA: 4.188-D/PA
CONFEA: 150089R-2



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN

